

## 地震による被害状況等（1月12日公表分）

### 【被害状況】（1月12日11時現在）

#### 1 人的被害

重傷 1件

軽傷 5件

#### 2 建物被害

住 家：全壊 1件

大規模半壊 1件

半壊 2件

準半壊 2件

一部損壊 908件

床上浸水 1件

床下浸水 14件

非住家：全壊 1件

#### 3 公共施設被害

一部損壊 112件

主な施設	発災時の主な被害状況	現在の状況
上越文化会館	正面玄関入口扉開閉不可（チケット売り場側）、大ホール舞台天井一部剥離、市民サロン入口内壁タイル亀裂等、正面玄関入口及び西口床タイル段差、ガス管一部破損	大ホールのみ1月18日（木）まで使用不可
上越市立歴史博物館	エレベーター停止・空調機停止、ポスターフレーム落下破損	通常どおり
高田城三重櫓	築地塀の漆喰部分のひび割れ（表面3か所、裏面16か所）、管理棟内の水道から赤水確認（トイレは使用可能、飲水・手洗いに支障あり）	通常どおり
上越市市民プラザ	天井空調吹き出し口落下（2か所）の他に業者点検の結果、他に17か所も同様に落下の危険性あり。	・点検、補修済み ・通常どおり
くるみ家族園	・地下ピット内で床が隆起 ・地下ピット内及び機械室内の給排水配管が破損 ・駐車場の一部が沈下	浴場のみ休止中 復旧見通し未定 ※接骨院は、通常どおり

市営住宅等 (24 件)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・断水</li> <li>・玄関前の舗装陥没</li> <li>・建物内外のひび割れ など</li> </ul>	断水は復旧済み 居住に支障なし
保育園等 公立園 (14 件) (7 園/34 園中) 私立園 (36 件) (8 園/30 園中)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・園舎内壁、外壁、床に亀裂</li> <li>・園舎内天井の損壊</li> <li>・地中埋設給水管の漏水</li> <li>・園内通路に亀裂</li> <li>・暖房器具の不具合 など</li> </ul>	通常どおり
農業研修センター 芙蓉荘	館内の安全確認のため臨時休館。	1 月 10 日から通常どおり
円田荘	館内の安全確認のため臨時休館。	1 月 10 日から通常どおり

#### 4 文教施設被害

一部損壊 114 件

主な施設	発災時の主な被害状況	現在の状況
小学校 (39 校/47 校中)	校舎エキスパンションジョイント 損傷、壁・床等クラック、体育館天 井部材損傷	通常どおり
中学校 (16 校/22 校中)	校舎エキスパンションジョイント 損傷、壁・床等クラック、体育館天 井部材損傷	通常どおり
リージョンプラザ上越	アイスアリーナ天井金具の落下	補修済みのため 1 月 4 日から通常ど おり
上越市立水族博物館 (うみがたり)	展示水槽 (TSU1) 内の起流ポンプの 脱落、故障 「うみがたり大水槽」の擬岩損傷	通常どおり
上越市総合体育館	アリーナ天井換気ダクト吊り金具 の脱落	点検・補修のためア リーナは 2 月末ま で利用休止 その他は通常どお り
上越勤労障害者体育館	アリーナ壁ボードの破損	通常どおり
清里スポーツセンター	アリーナ天井のスピーカーの部品 落下	1 月 4 日午後から利 用休止
高田図書館	整理室、地下書庫の書棚の転倒、及 び資料の落下	通常どおり
オールシーズンプール	外壁が落下 (40 cm)、利用に支障なし	通常どおり
埋蔵文化財センター	出土品(吹上遺跡など)の破損(6 点)	通常どおり

## 5 道路被害

国道： 1 件

県道： 11 件

市道： 175 件

	主な路線名（場所）	発災時の主な被害状況	現在の状況
国 道	国道 8 号 （茶屋ヶ原地先）	法面崩落	全面通行止め
県 道	春日山城直江津線 （五智 3 丁目地内）	路面亀裂	片側交互通行
	大潟高柳線 （吉川区原之町地内）	路面亀裂	片側交互通行
	上越安塚柏崎線 （大島区板山地内）	道路崩落	全面通行止め
市 道	五智居多ヶ浜シーサイド ライン線 （五智 6 丁目地内）	障害物	全面通行止め ※1 月 12 日午 後 4 時 30 分、 全面通行止め 解除済み
	西本町四丁目 2 号線 （西本町 4 丁目地内）	舗装破損	全面通行止め ※1 月 12 日午 後 4 時 30 分、 全面通行止め 解除済み
	五智三丁目 2 号線 （五智 3 丁目地内）	舗装破損	全面通行止め
	大潟 7 号線 （大潟区雁子浜地内）	路面亀裂	全面通行止め

6 農林水産被害

農業施設等：34 件

水産施設： 4 件

	主な施設等	発災時の主な被害状況	現在の状況
農業	農業水利施設 (2 件)	農業用水路の沈下	経過観察中
	農地 (4 件)	農地の法面崩落	経過観察中
	農作物 (9 件)	庫内全域で積み上げられた玄米袋が倒壊など	対応中
	農業用施設の破損 (19 件)	カントリーエレベーターや倉庫等の床のひび割れや天井の一部落下など	対応中
水産	水産施設 (4 件)	大潟漁港：作業小屋の破損など 有間川漁港：陸側棧橋のローラーブッシュの破損など	大潟漁港の作業小屋については、上越市漁協で仮復旧済み。 その他については、対応中

7 ガス水道施設被害

- ・ガスの配管被害 37 件 (ガス本管 0 件 宅地内供給管 37 件)
- ・水道の配管被害 102 件 (水道本管 46 件 宅地内給水管 56 件)
- ・水道の断水 4 か所 (1 月 3 日までに復旧済み)

※ 1 月 12 日現在、ガスの供給停止、断水の発生なし

【生活支援の取組状況】(1月11日17時現在)

区 分		2024/1/11 (木)		備 考
		当日実績数	累計数	
被害家屋 調査	住家 (件)	56	421	・ 支援開始日：1月3日 ・ 支援体制（木田） 6班、12名 ・ 総合事務所においても適 宜実施
	住家 以外 (件)	0	28	・ 支援開始日：1月3日 ・ 支援体制（木田） 住家と同じ ・ 総合事務所においても適 宜実施
被災建築物 応急危険度判定（件）		0	120	・ 支援期間：1月2日～10日 ・ 支援体制：10日をもつ て終了し、以降、被災 建築物相談を実施 赤（危 険）：0（累計37） 黄（要注意）：0（累計36） 緑（調査済）：0（累計47）
被災宅地危険度判定（件）		0	2	・ 支援開始日：1月2日 ・ 支援体制 要請に基づき出動でき るよう3名1組で待機 赤（危 険）：0（累計1） 黄（要注意）：0（累計1）
罹災証明書の発行（件） （木田庁舎、各総合事務所）		50	206	・ 支援開始日：1月4日 ・ 支援体制（木田） 23名 ・ 総合事務所においても発行
仮置場への 災害ごみの搬入（台） （クリーンセンター入口付近）		47	259	・ 支援開始日：1月5日 ・ 支援体制 仮置場対応：2班、6名
ブルーシートの配布 （罹災証明調査含） （応急危険度判定含）	（件）	3	141	・ 支援開始日：1月5日 ・ 支援体制 罹災証明調査時に配布 応急危険度判定時に配布
	（枚）	4	466	