

令和6年9月に通報のあった水質事故について

| 通報日 |      | 事故の種類 | 発生地<br>(発生地不明の場合は発見地) | 発生源 | 流出物<br>流出量 | 河川名等 | 事故の概要                                                                                                                                                                                        |
|-----|------|-------|-----------------------|-----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 月 | 19 日 | 油流出   | 上源入地内                 | 事業場 | 不明         | 戸野目川 | <p>戸野目川の樋門管理者から、川に接続する水路で油膜を確認したとの通報を受け、関係機関が現地確認を行った。</p> <p>上流にある事業場の油水分離槽等からの排水に油が含まれていることを確認するため、事業場内側溝及び水路にオイルマットを設置した。また、樋門管理者が水路の樋門上流部にオイルフェンスを設置した。</p> <p>新たな流出はなく、生活環境への影響はない。</p> |