

事業年度	事業名	所在地	補助対象者	補助金交付額
令和7年度	高田世界館改修整備事業 (国登録有形文化財 平成23年1月26日登録)	本町六丁目 (高田区)	特定非営利活動法人 街なか映画館再生委員会	4,723千円

歴史的建造物等の概要／事業概要／活用状況

<歴史的建造物等の概要>

本町通から30メートル奥に入った位置に東面して建っています。正面15メートル奥行23メートルの木造二階建。切妻造で、正面側を複雑な寄棟造とし、パラペットを付けています。内部にドリス風の柱をたてるなど、雁木や町家が建ち並ぶ界隈に残る洋風建築として親しまれています。


<事業概要>

館内の壁、漆喰天井、柱の補修および、雨漏り応急処置、破損スポットライトの入替えを行いました。

特に、漆喰天井の修繕では、古い左官天井をそのまま残し、剥離剥落への安全性を高めた新技術を用い、建物の価値や歴史性を大きく損なわない形で、現代技術である高浸透性樹脂で補修する工法を実現しました。



▲新技術を用いて落下防止対策を施した漆喰天井



▲技術概要図



▲経年で破損していた柱の補修



▲経年で破損し雨漏りしていた 漆喰壁の補修

事業年度	事業名	所在地	補助対象者	補助金交付額
令和7年度	高橋あめや主屋整備事業 (国登録有形文化財 平成16年11月29日登録)	南本町三丁目 (高田区)	高橋孫左衛門商店	1,026千円

歴史的建造物等の概要／事業概要／活用状況

<歴史的建造物等の概要>

北国街道に面する切妻造、平入の町家で、正面に雁木を設け、その上方に2階の格子窓を見せています。1階内部は土間床のミセを正面に構え、奥に事務室が続き、2階は通りに面して座敷2室を並べます。雪国における商家の表構えをよく残す町家建築として貴重な建造物です。

<事業概要>

経年劣化していた東面及び西面の漆喰壁の補修や木部の塗装を行いました。



▲補修後（東面）



▲補修後（西面）

事業年度	事業名	所在地	補助対象者	補助金交付額
令和7年度	保阪家住宅温室修繕事業 (国登録有形文化財 令和6年3月6日登録)	大字戸野目 (津有区)	個人	1,923千円

歴史的建造物等の概要／事業概要／活用状況

<歴史的建造物等の概要>

保阪家住宅主屋の南東に位置する果樹栽培及び園芸用の温室です。切妻造妻入東西棟とし、西面に木造切妻造の前室を付しています。腰高のコンクリートブロック積上の土台に柱を立て、矩勾配の合掌を組み、桁間をアングル材で繋いでいます。ガラス葺とした珍しい外観が屋敷南東の景観をつくっています。



▲改修前：当初の板ガラス屋根が経年で破損し、その上に塩ビ波板を張り付けていた。

<事業概要>

温室は雪害により当初のガラス屋根が破損して塩ビ波板で覆われており、それにより換気の手動式天窗も開けることができなくなっていました。また、コンクリートブロック基礎は表面の経年劣化が目立っていました。

屋根を耐候性樹脂版で葺替え、換気と温度調整のために頂部に棟換気金物を設置、妻壁に換気扇を新設しました。あわせて、ブロック基礎の劣化防止対策と木部塗装などで温室及び前室の美観を整え、住宅付属温室の戦前の事例として整備しました。



▲改修後：塩ビ波板を耐候性樹脂版に葺き替え、換気機能も新設した。

事業年度	事業名	所在地	補助対象者	補助金交付額
令和7年度	浄福寺本堂整備事業 (国登録有形文化財 令和3年2月4日登録)	柿崎区柿崎 (柿崎区)	宗教法人浄福寺	5,610千円

歴史的建造物等の概要／事業概要／活用状況

<歴史的建造物等の概要>

建暦元年(1211)に開基した浄土真宗本願寺派の寺院です。旧北国街道に程近い境内に西面して建っています。防火を意図した鉄筋コンクリート造の真宗本堂で、桁行24メートル、梁間16メートルとし、エンタシス付の丸柱を配した向拝の両脇に二階建の建屋を張出す独特の外観をしており、コンクリートで重厚かつ優美な内外観をつくり出しています。RC造で、歌舞伎座をモデルにしており、入母屋の和風で洗練された雰囲気とコンクリートによる重厚感を兼ね備えた独特な外観と優美な内観となっています。

<事業概要>

浄福寺本堂外壁にひび割れが発生しており、また、本堂内陣壁にはシミ、カビ、剥がれ等が発生し耐久性が損なわれていました。早期改修工事により貴重な歴史的建造物の耐久性向上を図りました。



▲本堂外壁（東面） 改修後



▲内陣 改修後

事業年度	事業名	所在地	補助対象者	補助金交付額
令和7年度	鴨井家住宅主屋茅葺屋根及び外装修繕事業 (国登録有形文化財 平成29年6月28日登録)	板倉区田屋 (板倉区)	個人	1,771千円

歴史的建造物等の概要／事業概要／活用状況

<歴史的建造物等の概要>

当地の庄屋を務めた大型農家。桁行一〇間、梁間四間の寄棟造、茅葺。主体部の前面に玄関、背面に2階建の中門がそれぞれ突出する形式です。平面は広間型三間取で、オクザシキは座敷飾りを備え、大きな茅葺屋根が地域のランドマークとなっています。



▲北妻面茅葺屋根 施工前



▲北妻面茅葺屋根 施工後▼

<事業概要>

鴨井家住宅主屋北妻面の劣化した茅葺屋根を葺き替えました。また、雪害などによる外壁仕上げの修理を行いました。



事業年度	事業名	所在地	補助対象者	補助金交付額
令和7年度	幸村家住宅 地震被害修繕工事 (国登録有形文化財 平成24年2月23日登録)	仲町六丁目 (高田区)	個人	600千円

歴史的建造物等の概要／事業概要／活用状況

<歴史的建造物等の概要>

木造2階建、建築面積80平方メートル、切妻造棧瓦葺で鋳鉄製の雁木を持ちます。トオリニワ沿いにミセ、チャノマ、ザシキを並べ、チャノマ上部に組む井桁状の梁組と5重の小屋貫を通して高窓から採光する構成は、高田における町家の内部空間の特徴をよく示しています。

<事業概要>

令和6年能登半島地震で被災した幸村家住宅 主屋(国登録有形文化財)について、オモテニカイの壁補修や渡り廊下の補強を行いました。



▲オモテニカイ 壁 被災後▼



▲オモテニカイ 壁 補修後▼



事業年度	事業名	所在地	補助対象者	補助金交付額
令和7年度	怡顔亭主屋地震被災修繕事業 (国登録有形文化財 令和6年3月6日登録)	大字戸野目 (津有区)	個人	7,500千円

歴史的建造物等の概要／事業概要／活用状況

<歴史的建造物等の概要>

戸野目の大地主が建てた客殿。敷地中央に南面する入母屋造平入棧瓦葺で正面に銅板葺唐破風玄関を付します。間取りは中廊下の南に2室、北に3室並べ、北面に土縁を付します。南東座敷は床脇に組子の窓や橢形の天袋など繊細な意匠。大振りな玄関が目を惹く近代和風建築です。



▲被災後の様子 建物の内部は全体的に被害を受けた

<事業概要>

令和6年能登半島地震で被災した怡顔亭(いがんてい)(国登録有形文化財)について、損傷部を修繕するとともに耐震壁を配置して、適切な補強を図りました。

▼復旧後の様子



事業年度	事業名	所在地	補助対象者	補助金交付額
令和7年度	旧酢屋呉服店 能登半島地震による災害復旧工事 (国登録有形文化財 令和4年10月31日登録)	中央三丁目 (直江津区)	個人	7,449千円

歴史的建造物等の概要／事業概要／活用状況

<歴史的建造物等の概要>

直江津の中町通に西面する呉服店の店舗兼住宅です。土蔵が通りから後退するため、店舗正側面の入母屋造、軒の出桁造、霧除庇の豪壮な外観を見せています。正面雁木、内蔵が面する茶の間吹抜は雪国らしい構成となっており、2階20畳座敷では、お客を招いて直江津の祇園祭を高欄越しに観覧していました。

<事業概要>

令和6年能登半島地震で被災した旧酢屋呉服店店舗兼主屋(国登録有形文化財)について、応急養生していた本屋根の瓦葺などを行いました。瓦は、雪国の歴史的建造物に適したものとするよう、高い耐寒性・耐凍害性、耐久性と景観性などを備えた新潟県の安田瓦を使用しました。



▲
棟瓦
(青海波)

竣工後 ▶