

## 地下水調査結果

平成 27 年 10 月 6 日に公表した西本町 1 丁目地内事業場における土壌溶出量基準を超過する水銀及び土壌含有量基準を超過する鉛の検出について、市は周辺 2 地点の井戸で地下水調査を実施しました。

その結果、環境基準値を超える水銀・鉛は検出されませんでした。

- 調査地点 周辺の井戸 2 地点
- 試料採取日 平成 27 年 10 月 7 日（水）

- 調査結果

[単位：mg/l]

調査物質	調査地点	調査結果	地下水環境基準値
水銀	井戸①	0.0002 未満	0.0005 以下
	井戸②	0.0002 未満	
鉛	井戸①	0.005 未満	0.01 以下
	井戸②	0.005 未満	