

## 令和5年1月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場合 は発見地)	発生源	流出物 流出量	河川名等	事故の概要
1月	8日	油流出	北本町4丁目 地内	不明	不明 不明	用水路	用水路に油膜が流れているとの通報を受け、関係機関が現地確認を行い、油膜と灯油らしき臭いを確認したが、原因は特定できなかった。
1月	25日	油流出	大貫4丁目 地内	個人宅	灯油 推定84リットル	道路側溝	ホームタンクから灯油が流出したとの通報を受け、関係機関が現地確認を行った。 ホームタンクから小分けした後にバルブが緩んでいたことが原因であった。 溢れた灯油は、概ね周辺の雪に吸収されたが、一部が道路側溝に流出した。 新たな流出はなく、生活環境への影響はない。
1月	25日	油流出	土橋地内	不明	不明 不明	水路	裏の水路に油膜が流れているとの通報を受け、関係機関が現地確認を行ったが、油膜は確認されなかった。