

## 令和5年4月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場合は発見地)	発生源	流出物 流出量	河川名等	事故の概要
4月	6日	油流出	下新町 地内	車両	オイル 約2リットル	農業用水路	<p>車両事故により、農業用水路にオイルが流出したとの通報を受け、関係機関が現地確認及び拡散防止措置を行った。</p> <p>運転ミスにより、車両が市道の南側に隣接する農業用水路に落ち、破損した車両からミッションオイルが農業用水路に流出した。</p> <p>漏洩量も微量で、新たな流出はなく、生活環境への影響はない。</p>
4月	6日	油流出	頸城区宮本 地内	不明	不明	新堀川排水路	<p>新堀川に油膜が流れているとの通報を受け、関係機関が現地調査を行い、頸城区宮本地内の雨水柵で油膜を確認したが、原因を特定できなかった。</p> <p>新たな流出はなく、生活環境への影響はない。</p>