

汚染の概要及び対応等（その2）

- 土地所有者の対応について（平成 25 年 12 月 26 日報告）
 - ・ 土地所有者が自主的に浄化措置を行ったのち土壤汚染状況調査を実施した結果、有害物質であるベンゼンは検出されませんでした。