## 令和5年10月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場 合は発見地)	発生源	流出物流出量	河川名等	事故の概要
10 月	28日	油流出	中田原地内	車両	オイル 約5リットル	道路側溝	車両事故により油が側溝に流出しているとの通報を受け、関係機関が現地確認及び拡散防止措置を行った。 運転を誤り、縁石に乗り上げて破損した車両から、エンジンオイルやラジエータ液が漏洩した。 漏洩量も微量で、新たな流出はなく、生活環境への影響はない。