

令和6年10月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場合は発見地)	発生源	流出物 流出量	河川名等	事故の概要
10 月	25 日	油流出	東雲町2丁目 地内	不明	不明	御館川	御館川轟橋付近に油膜が見られるとの通報を受け、関係機関が現地及びその上流を調査したが、原因等を特定できなかった。 河川管理者が下流でオイルフェンスを設置して拡散防止措置を行った。 新たな流出はなく、生活環境への影響はない。