

令和7年1月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場合は発見地)	発生源	流出物 流出量	河川名等	事故の概要
1月	6日	油流出	本町3丁目地内	事業場	不明	1級河川 儀明川	<p>儀明川に油膜が流れているとの通報を受け、関係機関が付近の現地確認を行った。儀明川に接続する道路側溝で油膜を確認したため上流を調査したところ、事業場の敷地内に油膜を確認した。</p> <p>事業場の敷地内で何らかの原因により、漏洩した油が道路側溝を經由し、儀明川に流出していた。関係機関が吸着マットを設置し、河川管理者が儀明川下流にオイルフェンスを設置して拡散防止措置を行った。</p> <p>新たな流出はなく、生活環境への影響はない。</p>