

## 汚染の概要及び対応等

- 東町の鉛による土壌汚染が判明した土地周辺で行った地下水調査で鉛は検出されませんでした。

4月24日に東日本旅客鉄道（株）が公表した東町地内（直江津運輸区敷地内）の土壌から鉛が検出されたことについて、市では周辺5地点の消雪用井戸で地下水の調査を実施しました。

その結果、すべての地点で鉛は検出されませんでした。

### 【調査結果の概要】

- 1 調査地点：周辺の消雪用井戸5地点
- 2 試料採取日：平成25年4月25日
- 3 調査項目：鉛
- 4 調査結果

[単位：mg/リットル]

調査物質	調査結果	検出下限値	地下水環境基準値
鉛	検出されず	0.005	0.01