

# 上越市土砂災害ハザードマップ

## 吉川区町田・六万部・田尻

0 100 200m

吉川旭地域生涯学習センターへ

平成23年の大雨の時に  
亀裂が入った

過去に山が動いた  
可能性あり

平成23年の大雨の時にぬけた

吉川区 田尻

田尻ふれあいセンター

大雨が降ると住宅に浸水するおそれあり

地震などで溜池が崩壊すると  
広範囲で浸水被害が予想される

過去に地すべり

六万部集落開発センター

※警戒区域内のため速やかに吉川旭地域  
生涯学習センターへ避難が必要

過去に地すべり

川の脇の道は大雨による  
川の増水などで半分くらい  
土が削られている

過去に地すべり

町田集落開発センター

吉川区 町田

土砂災害が発生すると集落を流れる  
2本の川が堰き止められて氾濫し、  
道路や住宅に浸水するおそれあり

- 土砂災害警戒区域（土石流）
- 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害警戒区域（地すべり）
- 土砂災害特別警戒区域
- 避難路
- 警戒区域内の避難路
- 住宅等
- 過去の土砂災害等発生箇所
- 避難所名 指定緊急避難場所兼指定避難所
- 町内会が定めた一時集合場所
- 町内会が確認した注意が必要な箇所