



道之下公民館

平成29年7月の大雨で川が増水して、護岸が崩落。今後も大雨が降ったときは注意が必要

3町内会共通
※一時集合場所に避難した後、状況に応じて指定緊急避難場所や指定避難所に避難する

- 土砂災害警戒区域（土石流）
- 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 土砂災害警戒区域（地すべり）
- 土砂災害特別警戒区域
- 避難路
- 警戒区域内の避難路
- 住宅等
- 過去の土砂災害等発生箇所
- 町内会が定めた一時集合場所
- 町内会が確認した注意が必要な箇所
- 防災行政無線（屋外拡声子局）

過去に土砂崩れ

平成23年の豪雨では小規模だが崩れているので大雨が降ると注意が必要

裏山を削って住家との間隔を広げてある

過去に大雨で川が溢水して田が冠水

大雨の時は溜池の水位に注意が必要

山が崩れた場合沢伝いに土砂が流れ住宅に被害が生じるおそれあり

かさ上げ工事前は大雨により川が溢水して冠水

かさ上げ工事前は大雨により川が溢水して浸水したことがある

※状況に応じて、福平公民館に避難する

斜面が急である

過去に崩れた

平成23年の大雨で田が冠水

過去に崩落

上流下流でかさ上げ工事済みだが集落中央は護岸が低いため溢水のおそれあり

上越市土砂災害ハザードマップ

吉川区道之下・福平・長坂・国田

