

令和4年11月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場合 は発見地)	発生源	流出物 流出量	河川名等	事故の概要
11月	4日	油流出	北田屋新田 地内	不明	不明 不明	農業用水路	上島排水機場周辺の水路に油膜が流れているとの通報を受け、関係機関が現地確認及び拡散防止措置を行ったが、原因は特定できなかった。
11月	8日	油流出	三ツ橋新田 地内	車両	オイル 不明	農業用水路	車両事故により、幅約1mの水路に落ちた軽車両からオイルが側溝に流出しているとの通報を受け、関係機関が現地確認及び拡散防止措置を行った。 新たな流出はなく、生活環境への影響はない。
11月	17日	油流出	高土町2丁目 地内	個人宅	灯油 0.1リットル	道路側溝	給油中に灯油が漏洩したとの通報を受け、関係機関が現地確認を行った。 ポリタンクから給油中に、ホースが外れたため、ホース内の灯油が玄関にこぼれた。新たな流出はなく、生活環境に影響はない。

令和4年11月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場合 は発見地)	発生源	流出物 流出量	河川名等	事故の概要
11月	25日	油流出	鴨島1丁目 地内	車両	軽油 約1リットル	水路	トラックの燃料タンクから軽油が漏洩したとの通報を受け、関係機関が現地確認と拡散防止措置を行った。 走行中のトラックが跳ね上げたグレーチングが燃料タンクに接触し、破損した燃料タンクから軽油が漏洩した。 新たな流出はなく、生活環境に影響はない。