

令和5年2月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場合 は発見地)	発生源	流出物 流出量	河川名等	事故の概要
2月	2日	油流出	妙高市西菅沼 地内	個人宅	灯油 100 リットル	用水路	敷地内の池に油膜が浮かんでいるとの通報を受け、関係機関が現地確認を行った結果、ホームタンクから灯油を小分け中に、その場を離れたため、ポリタンクから灯油があふれて道路側溝に流出したことが判明した。 その後の流出はなく、生活環境への影響はない。
2月	16日	油流出	南城町3丁目 地内	個人宅	灯油 不明	道路側溝	空き家から油膜が流出しているとの通報を受け、関係機関が現地確認を行った結果、空き家のホームタンク底部が腐食し、灯油が滲んで油膜が漏れ出していることが判明した。 家屋所有者は、タンク残っていた約100Lの灯油を処分した。 新たな流出はなく、生活環境への影響はない。
2月	21日	油流出	寺町2丁目 地内	個人宅	灯油 不明	用水路	隣接する水路に油膜が流れており、油臭がするとの通報を受け、関係機関が現地確認と吸着マットによる処理を行った。 ホームタンクから灯油を小分けした後のバルブが緩んでいたことが原因であった。新たな流出はなく、生活環境に影響はない。