

地下水調査結果

平成 27 年 11 月 5 日に公表した、北本町 2 丁目地内の北本町ガス供給所敷地内における
土壌溶出量基準を超過するシアン化合物、水銀、鉛及び土壌含有量基準を超過する鉛の検
出について、市は周辺 4 地点の井戸で地下水調査を実施しました。

その結果、環境基準値を超えるシアン化合物、水銀及び鉛は検出されませんでした。

調査地点 周辺の井戸 4 地点

試料採取日 平成 27 年 11 月 6 日（金）

調査結果

[単位：mg/l]

調査物質	調査地点	調査結果	地下水環境基準値
シアン化合物	全ての井戸	0.1 未満	検出されないこと
水銀		0.0002 未満	0.0005
鉛		0.005 未満	0.01