

令和4年6月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場合 は発見地)	発生源	流出物 流出量	河川名等	事故の概要
6月	22日	油流出	高津地内	事業場	灯油 推定5リットル	道路側溝	地下タンクを点検中に、灯油の漏洩を確認したとの事業場からの通報を受け、関係機関が現地調査及び拡散防止措置を行った。事業者は調査を実施したが、漏洩箇所の特定ができなかった。調査により判明した漏洩量は僅かで、新たな流出はなく、生活環境への影響はない。