

## 令和6年4月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場合は発見地)	発生源	流出物 流出量	河川名等	事故の概要
4月	4日	油流出	木田3丁目 地内	事業場	軽油 約40リットル	水路	<p>水路に油膜が流れており、油臭がするとの通報を受け、関係機関が現地確認及び拡散防止措置を行った。</p> <p>原因者が事業場の敷地内で、軽油タンクを入替える際に古いタンクを破損・転倒させた。自ら中和剤で処理したが、その後の降雨により敷地外の道路側溝を通じて水路に軽油が流出した。</p> <p>新たな流出はなく、生活環境への影響はない。</p>