

上越市

令和7年10月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場合 は発見地)	発生源	流出物 流出量	河川名等	事故の概要
10月	13日	油流出	頸城区浮島地内	車両	燃料、エンジン オイル	水路	<p>農業用排水路で油膜が確認され、関係機関で現地を調査したところ、上流に流れ込む高速道路の排水に油膜が流れ込んでいた。</p> <p>高速道路で発生した車両の交通事故が原因であったことから、道路管理者がオイルフェンス、吸着マットで油を回収し、拡散防止措置を実施した。</p> <p>新たな流出はなく、生活環境への影響はない。</p>