

土砂災害危険箇所等

新潟県メッシュ記号	危険箇所番号	所管	種別	箇所名	旧市町村名
シ-33	I-548.003	国土交通省	急傾斜地崩壊	関田	板倉町
シ-33	548-0001	林野庁	山腹崩壊	寺岡	板倉町
シ-33	857	土木	地すべり	福王寺	板倉町
シ-33	K-548.01	国土交通省	地すべり	達野	板倉町
シ-33	K-548.02	国土交通省	地すべり	栗沢	板倉町
シ-33	K-548.03	国土交通省	地すべり	筒方	板倉町
シ-33	K-548.04	国土交通省	地すべり	上関田	板倉町
シ-33	K-548.05	国土交通省	地すべり	上筒方	板倉町
シ-33	K-548.06	国土交通省	地すべり	福王寺	板倉町
シ-33	K-548.07	国土交通省	地すべり	不動	板倉町
シ-33	K-548.08	国土交通省	地すべり	南原	板倉町
シ-33	K-548.09	国土交通省	地すべり	西久久野	板倉町
シ-33	K-548.10	国土交通省	地すべり	猿供養寺	板倉町
シ-33	K-548.11	国土交通省	地すべり	西谷	板倉町
シ-33	K-548.12	国土交通省	地すべり	坂池	板倉町
シ-33	K-548.13	国土交通省	地すべり	水窪	板倉町
シ-33	K-548.17	国土交通省	地すべり	久々野	板倉町
シ-33	K-548.18	国土交通省	地すべり	関田	板倉町
シ-33	K-549.05	国土交通省	地すべり	上中条	清里村
シ-33	K-549.09	国土交通省	地すべり	東青柳	清里村
シ-33	K-549.10	国土交通省	地すべり	雁平	清里村
シ-33	N-0002 (指)	農林水産省	地すべり	段子差	板倉町
シ-33	N-0011 (指)	農林水産省	地すべり	釜塚	板倉町
シ-33	N-0020 (指)	農林水産省	地すべり	十二平	板倉町
シ-33	N-0024 (指)	農林水産省	地すべり	松葉	清里村
シ-33	N-0031 (指)	農林水産省	地すべり	八田	板倉町
シ-33	N-0068 (指)	農林水産省	地すべり	青柳	清里村
シ-33	N-0157 (指)	農林水産省	地すべり	東山寺	板倉町
シ-33	N-0187 (指)	農林水産省	地すべり	久々野	板倉町
シ-33	N-0275 (危)	農林水産省	地すべり	上関田	板倉町
シ-33	N-0276 (危)	農林水産省	地すべり	北筒方	板倉町
シ-33	N-9527 (危)	農林水産省	地すべり	中之宮	板倉町
シ-33	R-548-0002	林野庁	地すべり	田屋	板倉町
シ-33	R-548-0003	林野庁	地すべり	栗沢下	板倉町
シ-33	R-548-0004	林野庁	地すべり	針	板倉町
シ-33	R-548-0005	林野庁	地すべり	玄藤寺	板倉町
シ-33	R-548-0006	林野庁	地すべり	上関田	板倉町
シ-33	R-548-0007	林野庁	地すべり	関田	板倉町
シ-33	R-548-0008	林野庁	地すべり	木場	板倉町
シ-33	R-548-0010	林野庁	地すべり	機織	板倉町
シ-33	R-549-0005	林野庁	地すべり	梨窪	清里村
シ-33	R-549-0006	林野庁	地すべり	馬屋	清里村
シ-33	548-I-001	国土交通省	土石流危険渓流	別所川	板倉町
シ-33	548-I-002	国土交通省	土石流危険渓流	濁川	板倉町
シ-33	548-I-003	国土交通省	土石流危険渓流	瀬戸川	板倉町
シ-33	548-I-004	国土交通省	土石流危険渓流	中川	板倉町
シ-33	548-I-005	国土交通省	土石流危険渓流	筒方川	板倉町
シ-33	548-I-006	国土交通省	土石流危険渓流	下筒方沢	板倉町
シ-33	548-I-007	国土交通省	土石流危険渓流	左り子沢	板倉町
シ-33	548-I-008	国土交通省	土石流危険渓流	別所川	板倉町
シ-33	548-I-009	国土交通省	土石流危険渓流	巻塚川	板倉町
シ-33	548-I-010	国土交通省	土石流危険渓流	姫鶴川	板倉町
シ-33	548-I-011	国土交通省	土石流危険渓流	西谷川	板倉町
シ-33	548-I-012	国土交通省	土石流危険渓流	猿又川	板倉町
シ-33	548-I-015	国土交通省	土石流危険渓流	二反田川	板倉町
シ-33	548-I-016	国土交通省	土石流危険渓流	ロンデ川	板倉町

シ-33	548-I-017	国土交通省	土石流危険渓流	不動沢	板倉町
シ-33	548-II-001	国土交通省	土石流危険渓流	下濁川	板倉町
シ-33	549-I-006	国土交通省	土石流危険渓流	水頭川	清里村
シ-33	549-I-007	国土交通省	土石流危険渓流	坊ヶ池川	清里村
シ-33	548-0001	林野庁	崩壊土砂流出	局	板倉町
シ-33	548-0002	林野庁	崩壊土砂流出	倉下	板倉町
シ-33	548-0004	林野庁	崩壊土砂流出	若葉山	板倉町
シ-33	548-0006	林野庁	崩壊土砂流出	玄藤寺	板倉町
シ-33	548-0008	林野庁	崩壊土砂流出	山部	板倉町
シ-33	549-0009	林野庁	崩壊土砂流出	ハッポウグチ	清里村