

## 地震による被害状況等（1月16日（火）公表分）

### 【被害状況】（1月16日（火）11時現在）

#### 1 人的被害

重傷 1件  
軽傷 5件

#### 2 建物被害

住 家：全壊	1 件
大規模半壊	5 件
半壊	13 件
準半壊	19 件
一部損壊	948 件
床上浸水（中規模半壊）	1 件
床下浸水	14 件
非住家：全壊	1 件
一部損壊	181 件
浸水	1 件

#### 3 公共施設被害

一部損壊 114 件

主な施設	発災時の主な被害状況	現在の状況
上越文化会館	<ul style="list-style-type: none"> <li>・正面玄関入口扉開閉不可（チケット売り場側）</li> <li>・大ホール舞台天井一部剥離</li> <li>・市民サロン入口内壁タイル亀裂等</li> <li>・正面玄関入口及び西口床タイル段差、ガス管一部破損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大ホールのみ1月18日まで使用不可</li> <li>・その他、点検済み、随時補修</li> <li>・1月19日から通常どおり開館</li> </ul>
上越市立歴史博物館	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エレベーター停止</li> <li>・空調機停止</li> <li>・ポスターフレーム落下破損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、対応済み</li> <li>・1月4日から通常どおり開館</li> </ul>
高田城三重櫓	<ul style="list-style-type: none"> <li>・築地塀の漆喰部分の亀裂（表面3か所、裏面16か所）</li> <li>・管理棟内の水道から赤水確認（トイレは使用可能、飲水・手洗いに支障あり）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、対応済み</li> <li>・1月5日から通常どおり開館</li> </ul>
上越市市民プラザ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・天井空調吹き出し口2か所落下（業者点検の結果、他に17か所も同様に落下の危険性あり）</li> <li>・水道管一部破損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、補修済み</li> <li>・1月4日から通常どおり開館</li> </ul>

くるみ家族園	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地下ピット内で床が隆起</li> <li>・地下ピット内及び機械室内の給排水配管が破損</li> <li>・駐車場の一部が沈下</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浴場のみ休止中</li> <li>・復旧見通し未定</li> <li>※接骨院は、1月3日から通常どおり開館</li> </ul>
市営住宅等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市営住宅等において23棟が被災</li> <li>・断水</li> <li>・玄関前の舗装陥没</li> <li>・建物内外の亀裂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・断水は復旧済み</li> <li>・居住に支障なし</li> </ul>
保育園等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公立園34園のうち7園が被災</li> <li>・私立園31園のうち8園が被災</li> <li>・園舎内壁、外壁、床に亀裂</li> <li>・園舎内天井の損壊</li> <li>・地中埋設給水管の漏水</li> <li>・園内通路に亀裂</li> <li>・暖房器具の不具合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み、随時補修</li> <li>・公立保育園は1月4日から通常どおり開園</li> <li>・私立園は通常どおり1月4日以降順次開園</li> </ul>
海洋フィッシングセンター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・津波ゴミ散乱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設区域内 経過観察</li> <li>・3月上旬処分予定</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理小屋破損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理小屋 備品整理中</li> <li>・3月上旬備品処分予定</li> </ul>

4 文教施設被害  
一部損壊 114 件

主な施設	発災時の主な被害状況	現在の状況
小学校	<ul style="list-style-type: none"> <li>・47校のうち39校が被災</li> <li>・校舎エキスパンションジョイント損傷</li> <li>・壁、床等亀裂</li> <li>・体育館天井部材損傷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み、随時補修</li> <li>・1月9日から授業開始</li> </ul>
中学校	<ul style="list-style-type: none"> <li>・22校のうち16校が被災</li> <li>・校舎エキスパンションジョイント損傷</li> <li>・壁、床等亀裂</li> <li>・体育館天井部材損傷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み、随時補修</li> <li>・1月9日から授業開始</li> </ul>
リージョンプラザ上越	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アイスアリーナ天井金具の落下</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、補修済み</li> <li>・1月3日から通常どおり開館</li> </ul>
上越市立水族博物館 (うみがたり)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2階東側展示水槽(TSU1)内の起流ポンプの脱落、故障</li> <li>・「うみがたり大水槽」の擬岩損傷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、補修済み</li> <li>・1月3日から通常どおり開館</li> </ul>
上越市総合体育館	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アリーナ天井換気ダクト吊り金具の脱落</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検・補修のためアリーナは利用休止</li> <li>・復旧時期未定</li> <li>・その他は1月4日から通常どおり開館</li> </ul>
上越勤労障害者体育館	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アリーナ壁ボードの破損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み</li> <li>・1月4日から通常どおり開館</li> </ul>
浦川原体育館	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アリーナ天井吊り金具の脱落</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み</li> <li>・1月4日から通常どおり開館</li> </ul>
清里スポーツセンター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アリーナ天井のスピーカーの部品落下</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検・補修のためアリーナは利用休止、2月上旬開館予定</li> <li>・その他は1月4日から通常どおり開館</li> </ul>
三和体育館	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アリーナ壁ボードの破損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み</li> <li>・1月6日から通常どおり開館</li> </ul>
オールシーズンプール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁の落下(40cm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み</li> <li>・1月4日から通常どおり開館</li> </ul>

高田図書館	・整理室、地下書庫の書棚の転倒及び資料の落下	・点検、補修済み ・1月4日から通常どおり開館
埋蔵文化財センター	・出土品（吹上遺跡など）の破損（6点）	・点検、対応済み ・1月4日から通常どおり開館

## 5 道路被害

国道： 1件

県道： 11件

市道： 186件

	主な路線名（場所）	主な被害状況	現在の状況	今後の見通し
国 道	国道8号 （茶屋ヶ原地先）	・法面崩落	・全面通行止め	・復旧見込み 未定
県 道	春日山城直江津線 （五智3丁目地内）	・路面亀裂 （下水道施設の被災による）	・片側交互通行	・1月21日 復旧見込み
	大潟高柳線 （吉川区原之町地内）	・路面亀裂	・片側交互通行	・降雪状況を見ながら仮 復旧予定
	上越安塚柏崎線 （大島区板山地内）	・道路崩落	・全面通行止め	・復旧見込み 未定
市 道	五智居多ヶ浜シーサイ ドライン線 （五智6丁目地内）	・障害物	・1月12日午後4時 30分、全面通行止 め解除済み	—
	西本町四丁目2号線 （西本町4丁目地内）	・舗装破損	・1月12日午後4時 30分、全面通行止 め解除済み	・公共施設災 害復旧事業 により本復 旧予定
	五智三丁目2号線 （五智3丁目地内）	・舗装破損 （下水道施設の被災による）	・全面通行止め	・1月21日 復旧見込み
	大潟7号線 （大潟区雁子浜地内）	・路面亀裂	・全面通行止め	・1月26日 復旧見込み
	東本町3丁目2号線 （東本町3丁目地内）	・道路陥没	・全面通行止め	・復旧見込み 未定

## 6 農林水産被害

農業施設等：34 件

水産施設： 4 件

	主な施設等	主な被害状況	現在の状況
農業	農業水利施設 (2 件)	・ 農業用水路の沈下	・ 経過観察中
	農地 (4 件)	・ 農地の法面崩落	・ 融雪後、対応予定
	農作物 (9 件)	・ 倉庫内で積み上げられた玄米袋の倒壊など	・ J A 等により対応中
	農業用施設の破損 (19 件)	・ カントリーエレベーターや倉庫等の床の亀裂や天井の一部落下など	・ J A 等により対応中
水産	水産施設 (4 件)	・ 大潟漁港：作業小屋の破損など 有間川漁港：陸側棧橋のローラーブッシュの破損など	・ 市及び漁協で対応中

## 7 ガス水道施設被害

- ・ ガスの配管被害 37 件 (ガス本管 0 件 宅地内供給管 37 件)
- ・ 水道の配管被害 102 件 (水道本管 46 件 宅地内給水管 56 件)
- ・ 水道の断水 4 か所 (1 月 3 日までに復旧済み)

※ 1 月 16 日現在、ガスの供給停止、断水の発生なし

【生活支援の取組状況】（1月15日（月）17時現在）

区 分		2024/1/15（月）		支援体制等
		当日実績数	累計数	
被害家屋 調査	住家 （件）	56	621	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査開始日：1月3日</li> <li>・調査体制 最大：7班、14名</li> </ul>
	住家 以外 （件）	7	38	
被災建築物 応急危険度判定（件）		0	120	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査期間：1月2日～10日</li> <li>・調査体制：1月10日をもって 終了 最大：4班、8名</li> <li>・判定結果の内訳 赤（危険）：37 黄（要注意）：36 緑（調査済）：47</li> <li>・被災建築物に関する相談を実施</li> </ul>
被災宅地危険度判定（件）		0	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査日：1月2日</li> <li>・調査体制 1組、3名</li> <li>・判定結果の内訳 赤（危険）：1 黄（要注意）：1</li> <li>・被災宅地に関する相談を実施</li> </ul>
罹災証明書の発行（件）		33	294	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発行開始日：1月4日</li> <li>・窓口体制 木田庁舎及び各総合事務所</li> </ul>
仮置場への災害ごみの搬入（台） （クリーンセンター入口付近）		25	349	<ul style="list-style-type: none"> <li>・支援開始日：1月5日</li> <li>・支援（搬入）期間 令和6年2月5日まで</li> </ul>
ブルーシートの配布	（件）	3	146	<ul style="list-style-type: none"> <li>・支援開始日：1月5日</li> <li>・支援体制 営繕室窓口にて配布 被害家屋調査時に配布 応急危険度判定時に配布 被災建築物相談時に配布</li> <li>※1月10日までは上越市総合 体育館で配布</li> </ul>
	（枚）	10	481	

※ 生活支援の取組については、休日も実施