

## 地震による被害状況等（1月26日（金）公表分）

### 【被害状況】（1月26日（金）11時現在）

#### 1 人的被害

重傷 1件  
軽傷 5件

#### 2 建物被害

|             |      |
|-------------|------|
| 住 家：全壊      | 2件   |
| 大規模半壊       | 6件   |
| 半壊          | 20件  |
| 準半壊         | 18件  |
| 一部損壊        | 979件 |
| 床上浸水（中規模半壊） | 1件   |
| 床下浸水        | 14件  |
| 非住家：全壊      | 4件   |
| 大規模半壊       | 4件   |
| 中規模半壊       | 2件   |
| 半壊          | 3件   |
| 準半壊         | 8件   |
| 一部損壊        | 203件 |
| 浸水          | 1件   |

#### 3 公共施設被害

一部損壊 92施設

| 主な施設      | 発災時の主な被害状況                                                                                                                                                   | 現在の状況                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 上越文化会館    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・正面玄関入口扉開閉不可（チケット売り場側）</li> <li>・大ホール舞台天井一部剥離</li> <li>・市民サロン入口内壁タイル亀裂等</li> <li>・正面玄関入口及び西口床タイル段差、ガス管一部破損</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み、随時補修</li> <li>・1月19日から通常どおり開館</li> </ul> |
| 上越市立歴史博物館 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エレベーター停止</li> <li>・空調機停止</li> <li>・ポスターフレーム落下破損</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、対応済み</li> <li>・1月4日から通常どおり開館</li> </ul>    |
| 高田城三重櫓    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・築地塀の漆喰部分の亀裂（表面3か所、裏面16か所）</li> <li>・管理棟内の水道から赤水確認（トイレは使用可能、飲水・手洗いに支障あり）</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、対応済み</li> <li>・1月5日から通常どおり開館</li> </ul>    |

|              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上越市市民プラザ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井空調吹き出し口2か所落下<br/>(業者点検の結果、他に17か所も同様に落下の危険性あり)</li> <li>・水道管一部破損</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、補修済み</li> <li>・1月4日から通常どおり開館</li> </ul>                                       |
| くるみ家族園       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下ピット内で床が隆起</li> <li>・地下ピット内及び機械室内の給排水配管が破損</li> <li>・駐車場の一部が沈下</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・浴場のみ休止中</li> <li>・復旧見通し未定</li> <li>※接骨院は、1月3日から通常どおり開館</li> </ul>                |
| 市営住宅等        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市営住宅等において27棟が被災</li> <li>・断水</li> <li>・玄関前の舗装陥没</li> <li>・建物内外の亀裂</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・断水は復旧済み</li> <li>・居住に支障なし</li> </ul>                                             |
| 保育園等         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公立園34園のうち7園が被災</li> <li>・私立園31園のうち9園が被災</li> <li>・園舎内壁、外壁、床に亀裂</li> <li>・園舎内天井の損壊</li> <li>・地中埋設給水管の漏水</li> <li>・園内通路に亀裂</li> <li>・暖房器具等の不具合</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み、随時補修</li> <li>・公立保育園は1月4日から通常どおり開園</li> <li>・私立園は通常どおり1月4日以降順次開園</li> </ul> |
| 海洋フィッシングセンター | <ul style="list-style-type: none"> <li>・津波ゴミ散乱</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設区域内 経過観察</li> <li>・3月上旬処分予定</li> </ul>                                         |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理小屋破損</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理小屋 備品整理中</li> <li>・3月上旬備品処分予定</li> </ul>                                       |

4 文教施設被害  
一部損壊 81 施設

| 主な施設                 | 発災時の主な被害状況                                                                                                                       | 現在の状況                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小学校                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・47校のうち39校が被災</li> <li>・校舎エキスパンションジョイント損傷</li> <li>・壁、床等亀裂</li> <li>・体育館天井部材損傷</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み、随時補修</li> <li>・1月9日から授業開始</li> </ul>                               |
| 中学校                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・22校のうち16校が被災</li> <li>・校舎エキスパンションジョイント損傷</li> <li>・壁、床等亀裂</li> <li>・体育館天井部材損傷</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み、随時補修</li> <li>・1月9日から授業開始</li> </ul>                               |
| リージョンプラザ上越           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アイスアリーナ天井金具の落下</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、補修済み</li> <li>・1月3日から通常どおり開館</li> </ul>                              |
| 上越市立水族博物館<br>(うみがたり) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2階東側展示水槽(TSU1)内の起流ポンプの脱落、故障</li> <li>・「うみがたり大水槽」の擬岩損傷</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、補修済み</li> <li>・1月3日から通常どおり開館</li> </ul>                              |
| 上越市総合体育館             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アリーナ天井換気ダクト吊り金具の脱落</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検・補修のためアリーナは利用休止、3月15日、復旧工事完了予定</li> <li>・その他は1月4日から通常どおり開館</li> </ul> |
| 上越勤労障害者体育館           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アリーナ壁ボードの破損</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み</li> <li>・1月4日から通常どおり開館</li> </ul>                                 |
| 浦川原体育館               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アリーナ天井吊り金具の脱落</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み</li> <li>・1月4日から通常どおり開館</li> </ul>                                 |
| 清里スポーツセンター           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アリーナ天井のスピーカーの部品落下</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検・補修のためアリーナは利用休止、2月5日、復旧工事完了予定</li> <li>・その他は1月4日から通常どおり開館</li> </ul>  |
| 三和体育館                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アリーナ天井ボードの破損</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み</li> <li>・1月6日から通常どおり開館</li> </ul>                                 |
| オールシーズンプール           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁の落下(40cm)</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検済み</li> <li>・1月4日から通常どおり開館</li> </ul>                                 |

|           |                        |                            |
|-----------|------------------------|----------------------------|
| 高田図書館     | ・整理室、地下書庫の書棚の転倒及び資料の落下 | ・点検、補修済み<br>・1月4日から通常どおり開館 |
| 埋蔵文化財センター | ・出土品（吹上遺跡など）の破損（6点）    | ・点検、対応済み<br>・1月4日から通常どおり開館 |

## 5 道路被害等

○市道被害：215件（ブロック塀の市道への崩落等の軽微な被害を含む）

○現在の国道、県道の交通規制継続箇所

|    | 路線名（場所）              | 主な被害状況 | 規制の状況   | 今後の見通し             |
|----|----------------------|--------|---------|--------------------|
| 国道 | 国道8号<br>（茶屋ヶ原地先）     | ・法面崩落  | ・全面通行止め | ・1月27日、午前10時頃、開通予定 |
| 県道 | 上越安塚柏崎線<br>（大島区板山地内） | ・道路崩落  | ・全面通行止め | ・復旧見込み未定           |

6 農林水産被害

農業施設等：50 件

水産施設： 4 件

|    | 主な施設等             | 主な被害状況                                  | 現在の状況                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 農業 | 農業水利施設（17 件）      | ・用水路沈下等                                 | ・経過観察中<br>・融雪後、対応予定                       |
|    | 農地（5 件）           | ・農地法面崩落等                                |                                           |
|    | 農作物（10 件）         | ・倉庫内で積み上げられた玄米袋等が倒壊など<br>・きのこの菌床落下      | ・JA 及び事業所により対応中                           |
|    | 農業用施設（15 件）       | ・カントリーエレベーターや倉庫等の天井や床、壁、柱、設備等の破損等       | ・JA 等により対応中<br>・共同利用施設は、JA が国の災害復旧事業を活用予定 |
|    | 農道（3 件）           | ・農道の路面亀裂等                               | ・経過観察中<br>・融雪後、対応予定                       |
| 水産 | 名立漁港（1 件）<br>【県】  | ・荷捌き場吊り戸の破損                             | ・市及び漁協により対応中                              |
|    | 有間川漁港（1 件）<br>【市】 | ・陸側棧橋ガイドローラーの破損                         |                                           |
|    | 大潟漁港（2 件）<br>【市】  | ・作業小屋の破損<br>・西側防波堤天板コンクリートの剥離及び進入路法面の崩壊 |                                           |

7 ガス水道施設被害

- ・ガスの配管被害 37 件（ガス本管 0 件 宅地内供給管 37 件）
- ・水道の配管被害 102 件（水道本管 46 件 宅地内給水管 56 件）
- ・水道の断水 4 か所（1 月 3 日までに復旧済み）

※ 被害箇所については対応済であり、ガスの供給及び水道の給水に支障なし

## 8 下水道施設被害

| 場所                  | 主な被害状況                                                                                 | 現在の状況                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五智3丁目他地内            | <ul style="list-style-type: none"> <li>汚水管渠 L=1,310m<br/>(管路のたるみ、マンホール浮上1基)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>一部箇所は、1月20日に仮設ポンプと仮設配管による応急工事が完了</li> <li>本復旧工事は、公共土木施設災害復旧事業により行う。<br/>(汚水処理に支障は出ていない)</li> </ul> |
| 下水道センター<br>(藤野新田地内) | <ul style="list-style-type: none"> <li>最終沈殿池5池の掻寄機が破損</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1月20日までに3池の修繕が完了</li> <li>破損が大きい2池の本復旧工事は、公共土木施設災害復旧事業により行う。<br/>(水処理に支障は出ていない)</li> </ul>         |

## 9 港湾被害

| 場所        | 発災時の主な被害状況                                                                            | 現在の状況                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直江津港      | <ul style="list-style-type: none"> <li>荷捌き地の亀裂、噴砂(鉦産品岸壁、西2号岸壁など)</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>県で復旧予定</li> </ul>                                        |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>佐渡汽船フェリーの可動橋手前の道路及び航送待機所路面の亀裂、陥没、噴砂</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>県で復旧予定</li> <li>※小木直江津航路は、冬季運休中。3月29日から運航再開予定</li> </ul> |
| 直江津港内の漁港区 | <ul style="list-style-type: none"> <li>漁協事務所破損</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>破損のまま利用</li> <li>漁協で修繕予定</li> </ul>                      |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>漁港施設等破損</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>破損のまま利用</li> <li>県で復旧予定</li> </ul>                       |

【生活支援の取組状況】（1月25日（木）17時現在）

| 区 分                               |                 | 当日実績数 | 累計数 | 支援体制等                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被害家屋<br>調査                        | 住家<br>(件)       | 7     | 862 | <ul style="list-style-type: none"> <li>調査開始日：1月3日</li> <li>調査体制<br/>最大：7班、17名</li> </ul>                                                                                                 |
|                                   | 住家<br>以外<br>(件) | 0     | 56  |                                                                                                                                                                                          |
| 被災建築物<br>応急危険度判定（件）               |                 | 0     | 120 | <ul style="list-style-type: none"> <li>調査期間：1月2日～10日</li> <li>調査体制：1月10日をもって終了<br/>最大：4班、8名</li> <li>判定結果の内訳<br/>赤（危険）：37<br/>黄（要注意）：36<br/>緑（調査済）：47</li> <li>被災建築物に関する相談を実施</li> </ul> |
| 被災宅地危険度判定（件）                      |                 | 0     | 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>調査日：1月2日</li> <li>調査体制<br/>1組、3名</li> <li>判定結果の内訳<br/>赤（危険）：1<br/>黄（要注意）：1</li> <li>被災宅地に関する相談を実施</li> </ul>                                      |
| 罹災証明書の発行（件）                       |                 | 30    | 649 | <ul style="list-style-type: none"> <li>発行開始日：1月4日</li> <li>窓口体制<br/>木田庁舎及び各総合事務所</li> </ul>                                                                                              |
| 仮置場への災害ごみの搬入（台）<br>（クリーンセンター入口付近） |                 | 19    | 664 | <ul style="list-style-type: none"> <li>支援開始日：1月5日</li> <li>支援（搬入）期間<br/>令和6年3月30日まで</li> </ul>                                                                                           |
| ブルーシートの配布                         | （件）             | 0     | 151 | <ul style="list-style-type: none"> <li>支援開始日：1月5日</li> <li>支援体制<br/>営繕室窓口にて配布<br/>被害家屋調査時に配布<br/>応急危険度判定時に配布<br/>被災建築物相談時に配布</li> <li>※1月10日までは上越市総合<br/>体育館で配布</li> </ul>               |
|                                   | （枚）             | 0     | 490 |                                                                                                                                                                                          |