

地震による被害状況等 (5月31日(金)公表分)

【被害状況】(5月31日(金)13時00分現在)

1 人的被害(変更なし)

重傷 1件

軽傷 5件

2 建物被害

住家：全壊	2件	
大規模半壊	9件	
半壊	34件	
準半壊	21件	
一部損壊	1,212件	+11
床上浸水(中規模半壊)	1件	
床下浸水	14件	
非住家：全壊	4件	
大規模半壊	6件	
中規模半壊	2件	
半壊	4件	
準半壊	8件	
一部損壊	341件	
浸水	1件	

3 公共施設被害(変更なし)

一部損壊 94施設

4 文教施設被害(変更なし)

一部損壊 85施設

5 道路被害等(変更なし)

○市道被害：270件(ブロック塀の市道への崩落等の軽微な被害を含む)

○現在の県道・市道の交通規制継続箇所

	路線名(場所)	主な被害状況	規制の状況	今後の見通し
市道	青柳岩ノ前線 (清里区青柳地内)	・土砂流出	・全面通行止め ・迂回路あり	・復旧見込み 未定
県道	上越安塚柏崎線 (大島区板山地内)	・道路崩落	・全面通行止め ・迂回路あり	・復旧見込み 未定

6 農林水産被害

農業施設等：256件 +23

水産施設： 4件

主な農業施設被害は、下表のとおり

	主な施設等	主な被害状況	現在の状況
農 業	農業水利施設 (97件)	・用水路沈下等	・対応済 (55件) ・対応中 (42件)
	農地 (64件)	・農地法面崩落等	・対応済 (43件) ・対応中 (21件)
	農道 (25件)	・農道の路面亀裂等	・対応済 (16件) ・対応中 (9件)

7 ガス水道施設被害 (変更なし)

・ガスの配管被害 37件 (ガス本管0件 宅地内供給管37件)

・水道の配管被害 102件 (水道本管46件 宅地内給水管56件)

・水道の断水 4か所 (1月3日までに復旧済み)

8 下水道施設被害 (変更なし)

場所	主な被害状況	現在の状況
五智3丁目他地内	・汚水管渠 L=1,261m (管路のたるみ、マンホール浮上1基)	・一部箇所は、1月20日に仮設ポンプと仮設配管による応急工事が完了 ・本復旧工事は、公共土木施設災害復旧事業により行う。 (汚水処理に支障は出ていない)
下水道センター (藤野新田地内)	・最終沈殿池5池の掻寄機が破損	・1月20日までに3池の修繕が完了 ・破損が大きい2池の本復旧工事は、公共土木施設災害復旧事業により行う。 (水処理に支障は出ていない)

9 港湾被害 (変更なし)

直江津港の荷捌き地の亀裂、噴砂 など

直江津港内の漁協事務所破損 など

【生活支援の取組状況】（5月24日（金）から5月30日（木）集計分）

区 分		1週間 実績数	累計数	支援体制等
被害家屋 調査	住家 (件)	1	966	<ul style="list-style-type: none"> ・調査開始日：1月3日 ・調査体制 最大：7班、17名
	住家 以外 (件)	1	139	
被災建築物 応急危険度判定（件）		0	120	<ul style="list-style-type: none"> ・調査期間：1月2日～10日 ・調査体制：1月10日をもって 終了 最大：4班、8名 ・判定結果の内訳 赤（危険）：37 黄（要注意）：36 緑（調査済）：47 ・被災建築物に関する相談を実施
被災宅地危険度判定（件）		0	2	<ul style="list-style-type: none"> ・調査日：1月2日 ・調査体制 1組、3名 ・判定結果の内訳 赤（危険）：1 黄（要注意）：1 ・被災宅地に関する相談を実施
罹災証明書の発行（件）		14	1,353	<ul style="list-style-type: none"> ・発行開始日：1月4日 ・窓口体制 木田庁舎及び各総合事務所
仮置場への災害ごみの搬入（台） （クリーンセンター入口付近）		0	1,661	<ul style="list-style-type: none"> ・支援開始日：1月5日 ・支援終了日：5月2日
ブルーシートの配布	(件)	0	153	<ul style="list-style-type: none"> ・支援開始日：1月5日 ・支援体制 営繕室窓口にて配布 被害家屋調査時に配布 応急危険度判定時に配布 被災建築物相談時に配布 ※1月10日までは上越市総合 体育館で配布
	(枚)	0	495	