

通学路の対策必要箇所一覧(対策継続)

大手町小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
15	市道南城町幹線	道路側溝に蓋がないため、通学児童の転落が危惧される。	側溝改良	上越市	令和6年度	令和8年度(予定)

東本町小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
14	市道北本町春日山町線	側溝改良	側溝の整備	上越市	令和3年度	令和7年度(予定)

南本町小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
8	市道南高田町2号線	路肩の拡幅	側溝改良	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)

飯小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
19	市道土橋南区画4号線	カーブの見通しが悪い。	カーブミラーの設置	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)
20	市道昭和町幹線	路肩の拡幅	側溝改良	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)
21	市道昭和町2号線	路肩の拡幅	側溝改良	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)

和田小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
27-2	県道上越高田インター線	直線部分が多く国道19号線の迂回路となっており、朝の通勤時間帯は交通量が多く、車のスピードも出ている。また、道路幅も狭いことから小中高校生の通学路として危険である。	カラーペイントの設置	新潟県	令和5年度	令和7年度(予定)
30	市道西田中寺町線ほか	外側線が薄くなっており、自動車等との接触事故の危険性がある。	外側線の引き直し	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)
31	市道寺町下箱井線	歩道がなく路肩も狭小であり、通学児童にとって危険な状態になっている。	歩道設置	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)

大和小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
18	市道上門前大和線	歩道がなく大型車等の交通量も増えていることから、通学児童にとって危険な状態になっている。	歩道設置または路肩拡幅	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)
19	市道大和小前通線	歩道設置または路肩拡幅	歩道設置または路肩拡幅	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)

春日小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
15	市道春日山城線	歩道の設置	歩道設置	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)
16	市道春日山町三・一丁目線	路肩の拡幅	側溝改良	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)

高志小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
38	市道新町橋線	歩道がなく大型車等の交通量も増えていることから、通学児童にとって危険な状態になっている。	歩道設置または路肩拡幅	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)
39	市道北本町春日山町線	歩道の設置	歩道設置	上越市	令和6年度	令和8年度(予定)

戸野目小学校(旧諏訪小学校)

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
8	市道北新保南新保線 (県道上越安塚浦川原線)	市道には歩道がなく、カーブがあり見通しが悪いため危険である。	県道上越安塚浦川原線の歩道設置	新潟県	平成29年度	令和9年度(予定)

三郷小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
3	県道青柳高田線	歩道が無く、通学時の安全が確保されていない。	歩道設置	新潟県	平成27年度	令和7年度(予定)

戸野目小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
10-3	市道下新町上野田線	スピードを出す車が多く、カーブで見通しが良くないため危険である。	歩行者用灯器増設	上越警察署	平成29年度	未定
31	市道 四ヶ所大日線	道が狭く見通しも悪いので危険である。	既存の一時停止標識の補修	上越警察署	令和5年度	令和7年度(予定)

通学路の対策必要箇所一覧(対策継続)

34	市道茨沢戸野目線	路肩が狭く、自動車等との接触事故の危険性がある。	側溝蓋の設置	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)
35	市道四辻町稲田橋線	歩道の設置	歩道設置	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)

大町小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
14	市道仲町線	路肩の拡幅	側溝改良	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)

高士小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
7	市道元屋敷米岡線	防護柵の設置	防護柵設置	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)

八千浦小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
17	市道夷浜9号線ほか	路肩の拡幅	側溝改良	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)

北諏訪小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
8	国道253号	歩行者の歩く側に歩道があるが、途中から途切れている。大型車の交通量が非常に多く、歩くスペースが狭いためとても危険である。そのため、歩行者の安全確保をお願いしたい。	歩道整備	新潟県	令和3年度	令和7年度(予定)

保倉小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
2-2	県道田屋戸野目線	朝と夕国道253号へ抜ける車が多い。特に冬期間に除雪のため道幅が狭くなり、通学に危険である。	歩行空間の確保	新潟県	平成29年度	令和7年度(予定)
7	県道新井柿崎線	歩道がなく、年間を通して登校が危険である。カーブがあり、見通しが悪いため危険である。	道路改良	新潟県	平成29年度	令和8年度(予定)
14	市道東中島三分一橋線	交差点改良	交差点改良	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)

有田小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
9-1	国道8号ほか	8号線が朝渋滞し、狭い通学路に、多くの車両が入ってくるため、危険である。	山側3車線化【H25一部完了】	国土交通省	平成24年度	未定
38	下門前エリア	外側線が薄くなっており、自動車等との接触事故の危険性がある。	外側線の引き直し	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)
39	市道北陸自動車道南3号線	路肩が狭く、自動車等との接触事故の危険性がある。	外側線の引き直し	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)

国府小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
32	市道加賀町4号線	外側線が薄くなっており、自動車等との接触事故の危険性がある。	外側線の引き直し	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)
33	市道国府4丁目区画2号線 市道国府4丁目区画7号線 市道国府4丁目区画8号線 市道国府4丁目区画9号線 市道国府4丁目区画10号線 市道国府4丁目区画11号線	外側線が薄くなっており、自動車等との接触事故の危険性がある。	外側線の引き直し	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)

高田西小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
16	市道西小学校東通線	歩道が狭く、脇にある深い側溝に蓋がないため、通学児童の転落が危惧される。	側溝改良	上越市	令和6年度	令和8年度(予定)

浦川原小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
18	虫川沖線、虫川沖残歩線	道路幅が狭いことから通学路として危険である。	外側線の設置及び引き直し	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)
19	中猪子田虫川線	外側線が消えかけており危険である。	外側線の引き直し	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)
20	市道八幡下池田線	交差点改良	交差点改良	上越市	令和6年度	令和8年度(予定)

大島小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
11	市道梨ノ木線	道路築造	道路築造	上越市	令和3年度	令和7年度(予定)
13	市道宮ノ崎線	雪が積もると雪崩が発生して危険である。	道路の拡幅	上越市	令和5年度	令和7年度(予定)

通学路の対策必要箇所一覧(対策継続)

大瀧小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
10	県道上越頸城大潟線	歩道の道幅の拡大を要望する。	路肩の拡幅	新潟県	平成29年度	未定

中郷小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
7	県道坂本新田新井線	道路側溝に蓋がなく危険なため、蓋を設置して欲しい。	側溝の整備	新潟県	令和4年度	令和8年度(予定)

板倉小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
38	市道小石原線、市道小石原・北浦線	通り抜けの車両が多いため危険、また、用水路が平行しており転落の危険がある。	指導線の設置 転落防止柵の設置	上越市	令和4年度	令和7年度以降(予定)
42	針・東町線	車道と側溝に段差があり危険である。	側溝の整備	上越市	令和5年度	令和7年度以降(予定)
44	主要地方道新井柿崎線	交通量が多く危険である。	カラーペイントを設置	新潟県	令和6年度	令和7年度以降(予定)

豊原小学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
25	市道戸狩五反田線	用水路が平行しており転落の危険がある。	転落防止柵の設置	上越市	令和4年度	令和7年度以降(予定)
32	高野・豊原校線	舗装が剥離していて危険	舗装の修繕	上越市	令和6年度	令和7年度以降(予定)

三和小学校(旧里公小学校)

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
15	市道水吉線	防護柵の設置	防護柵設置	上越市	令和6年度	令和11年度(予定)

三和小学校(美守小学校)

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
12	主要地方道新井柿崎線	通学バスの集合場所までの道路は歩道が狭く、交通量の多いので大変危険である。	道路拡幅、歩道設置	新潟県	令和2年度	令和8年度(予定)

城北中学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
9	市道北城高校南通線	縁石の段差により、躓いて転倒する恐れがある。	歩道の改修	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)

城西中学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
2	県道上越脇野田新井線	朝ラッシュ時、急いで強引に右折する車両が多い。右折矢印信号の設置。(南本町1丁目の地域医療センター入り口交差点)	信号機の右折現示設置	上越警察署	平成26年度	未定

直江津東中学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
3	県道田屋戸野目線	交通量が多く、歩行者や自転車にとって危険である。	路肩の拡幅	新潟県	平成29年度	未定

東頸中学校(旧大島中学校)

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
5	市道梨ノ木線	道幅が狭く、カーブになっており、見通しが悪い。道路の拡張をしてほしい。	道路の拡幅	上越市	令和4年度	令和7年度(予定)

大潟町中学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
2	市道大潟12号線	交差点の見通しが悪い。	カーブミラーの位置修正	上越市	令和6年度	令和7年度(予定)

頸城中学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
8	西福島北福崎線	柵の破損により、水路へ転落する危険性がある。	柵の改修	上越市	令和6年度	未定

三和中学校

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	完了年度 (完了予定年度)
1	県道上越安塚柏崎線	交通量が多く路肩が狭いため、とても危険である。特に店舗や集落側は、出てきた車両を避けるために、車道内へ大きくはみ出すこともあり大変危険である。	路肩の拡幅	新潟県	平成30年度	令和7年度以降(予定)