

処理施設 機能診断概要（現地調査内訳）

管理番号	処理区名	処理場コンクリート診断（現地調査）						処理場機械電気設備診断（現地調査）					
		外観変状	中性化		Co壁 反発硬度	硫化水素 濃度	水槽壁 PH	水中 ポンプ類	回転 機器類	陸上 ポンプ類	固定 機器類	電気設備	
			ドリル法	コア抜									
15	中央	9箇所	—	—	—	—	—	7台	9台	3台	1式	1式	
17	蜘蛛池	6箇所	4箇所	—	—	—	—	9台	4台	2台	1式	1式	
18	潟田	5箇所	4箇所	—	—	—	—	9台	6台	1台	1式	1式	
19	東在	9箇所	5箇所	—	—	—	—	4台	8台	3台	1式	1式	
20	潟端	9箇所	5箇所	—	—	—	—	1台	7台	1台	1式	1式	
21	内雁子	9箇所	5箇所	—	—	—	—	4台	7台	1台	1式	1式	
26	大乘寺	9箇所	4箇所	—	—	—	—	7台	7台	—	1式	1式	
27	原之町	9箇所	—	—	—	—	—	7台	9台	1台	1式	1式	
28	梶	9箇所	—	—	—	—	—	6台	8台	1台	1式	1式	
29	竹直	9箇所	—	—	—	—	—	8台	11台	1台	1式	1式	
31	旭	9箇所	—	—	—	—	—	8台	9台	1台	1式	1式	
33	吉川北部	9箇所	4箇所	—	—	—	—	5台	10台	1台	1式	1式	
34	中郷西部	9箇所	—	—	—	—	—	7台	12台	4台	1式	1式	
35	釜塚	9箇所	5箇所	—	—	—	—	3台	4台	3台	1式	1式	
36	岡野町	9箇所	5箇所	—	—	—	—	9台	10台	4台	1式	1式	
37	清里南東	9箇所	—	—	—	—	—	8台	9台	2台	1式	1式	
38	棚田	9箇所	4箇所	—	—	—	—	7台	9台	2台	1式	1式	
39	東戸野	9箇所	4箇所	—	—	—	—	3台	11台	2台	1式	1式	

打合せ	
作業開始前	1回
現場作業完了時	1回
成果品作成前	1回