

地震による被害状況等 (3月22日(金)公表分)

【被害状況】(3月22日(金)11時現在)

1 人的被害(変更なし)

重傷 1件
軽傷 5件

2 建物被害

住家:	全壊	2件	
	大規模半壊	9件	
	半壊	30件	
	準半壊	18件	
	一部損壊	<u>1,141件</u>	+5
	床上浸水(中規模半壊)	1件	
	床下浸水	14件	
非住家:	全壊	4件	
	大規模半壊	6件	
	中規模半壊	2件	
	半壊	4件	
	準半壊	8件	
	一部損壊	296件	
	浸水	1件	

3 公共施設被害(変更なし)

一部損壊 93施設

4 文教施設被害(変更なし)

一部損壊 85施設

5 道路被害等

○市道被害: 263件 +9 (ブロック塀の市道への崩落等の軽微な被害を含む)

○現在の県道の交通規制継続箇所

	路線名(場所)	主な被害状況	規制の状況	今後の見通し
県道	上越安塚柏崎線 (大島区板山地内)	・道路崩落	・全面通行止め	・復旧見込み 未定

6 農林水産被害

農業施設等：90件 +2

水産施設： 4件

主な農業施設被害は、下表のとおり

	主な施設等	主な被害状況	現在の状況
農 業	農業水利施設 (<u>28</u> 件)	・用水路沈下等	・復旧完了 (7件) ・対応中 (11件) ・融雪後、対応予定 (<u>9</u> 件) ・地元により対応 (1件)
	農地 (10件)	・農地法面崩落等	・対応中 (2件) ・融雪後、対応予定 (6件) ・地元により対応 (2件)
	農道 (5件)	・農道の路面亀裂等	・復旧完了 (1件) ・対応中 (2件) ・融雪後、対応予定 (2件)

7 ガス水道施設被害 (変更なし)

- ・ガスの配管被害 37件 (ガス本管0件 宅地内供給管37件)
- ・水道の配管被害 102件 (水道本管46件 宅地内給水管56件)
- ・水道の断水 4か所 (1月3日までに復旧済み)

8 下水道施設被害 (変更なし)

場所	主な被害状況	現在の状況
五智3丁目他地内	・汚水管渠 L=1,261m (管路のたるみ、マンホール浮上1基)	・一部箇所は、1月20日に仮設ポンプと仮設配管による応急工事が完了 ・本復旧工事は、公共土木施設災害復旧事業により行う。 (汚水処理に支障は出ていない)
下水道センター (藤野新田地内)	・最終沈殿池5池の掻寄機が破損	・1月20日までに3池の修繕が完了 ・破損が大きい2池の本復旧工事は、公共土木施設災害復旧事業により行う。 (水処理に支障は出ていない)

9 港湾被害 (変更なし)

直江津港の荷捌き地の亀裂、噴砂 など
直江津港内の漁協事務所破損 など

【生活支援の取組状況】（3月21日（木）17時現在）

区 分		当日実績数	累計数	支援体制等
被害家屋 調査	住家 (件)	1	944	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査開始日：1月3日 ・ 調査体制 最大：7班、17名
	住家 以外 (件)	0	121	
被災建築物 応急危険度判定（件）		0	120	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査期間：1月2日～10日 ・ 調査体制：1月10日をもって 終了 最大：4班、8名 ・ 判定結果の内訳 赤（危険）：37 黄（要注意）：36 緑（調査済）：47 ・ 被災建築物に関する相談を実施
被災宅地危険度判定（件）		0	2	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査日：1月2日 ・ 調査体制 1組、3名 ・ 判定結果の内訳 赤（危険）：1 黄（要注意）：1 ・ 被災宅地に関する相談を実施
罹災証明書の発行（件）		16	1,183	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発行開始日：1月4日 ・ 窓口体制 木田庁舎及び各総合事務所
仮置場への災害ごみの搬入（台） （クリーンセンター入口付近）		42	1,319	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支援開始日：1月5日 ・ 支援（搬入）期間 令和6年3月30日まで
ブルーシートの配布	（件）	0	153	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支援開始日：1月5日 ・ 支援体制 営繕室窓口にて配布 被害家屋調査時に配布 応急危険度判定時に配布 被災建築物相談時に配布 ※1月10日までは上越市総合 体育館で配布
	（枚）	0	495	